

Poudre de fer Iron powder

Alimentation en poudre de fer Iron powder supply


Avec contrôle de remplissage

With filling control

- Alimentation de chalumeaux en poudre de fer sur de grandes distances
 - Idéal pour l'industrie lourde (Parcs à ferrailles,...)
 - Pour l'oxycoupage d'aciers spéciaux (Inox,...)
 - Utilisation par air comprimée pour l'acheminement poudre de fer vers la flamme via busette
 - Système à 2 réservoirs poudre
 - Réglage de pression par valve de réduction de pression
 - Témoin de signalisation pour prévenir l'opérateur de recharger en poudre évitant l'interruption de la séquence de découpe
- Alimentation de chalumeaux en poudre de fer sur de grandes distances*
 - Idéal pour l'industrie lourde (Parcs à ferrailles,...)*
 - Pour l'oxycoupage d'aciers spéciaux (Inox,...)*
 - Utilisation par air comprimée pour l'acheminement poudre de fer vers la flamme via busette*
 - Système à 2 réservoirs poudre*
 - Réglage de pression par valve de réduction de pression*
 - Témoin de signalisation pour prévenir l'opérateur de recharger en poudre évitant l'interruption de la séquence de découpe*

Caractéristiques

Débit / Vitesse d'écoulement max	4000 g/min
Consommation d'air max	500 L/min
Pression de fonctionnement	2 à 4 bars (6 bars en pointe)
Alimentation électrique	220 V



- Réservoir de stockage
- Boîtier électrique de commande
- Valve d'ajustement de pression
- Réservoir pressurisé
- Trémie de sortie

Fiable

Efficace

Economique

Options

- Forfait réparation
- Colliers de serrage
- Flexibles
- Poudre de fer

- Forfait réparation*
- Colliers de serrage*
- Flexibles*
- Poudre de fer*